

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TKG	FK71F-583347	シャーシ
走行	馬力	シフト		
6,139 km	240 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エアリー ・ パキューム	長: m	幅: m	高: m	門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	◎		スターター	◎		シート	○	運転席へたり
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウィンカー	△	左不灯
排気	◎		坂道発進装置	△	作動しない	ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	○	ホースにじみ	バックカメラ	/				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	/		デフロック	/	
異音	◎		ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項
室内汚れ (異臭) メッキ・・・バンパー、コーナーカバー、フェンダー、グリル

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			225/90R17.5	225/90R17.5		
10	11	11	11	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
スペア	13						

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
その他				
燃料タンク200L×1				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
◎有 ・ 無 ・ ()	◎確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
◎無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ ◎点傷済 ・ 飛石有(リペア 可 ・ 不可)

外装状態は写真にてご確認ください。

