

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H23	SKG	FEB70-500022	バン
走行	馬力	シフト		
152,100 km	150 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6速		
ブレーキ				
エア ・ バキューム		ボディ内寸 長： 4.49 m 幅： 2.07 m 高： 2.10 m 門高： 2.02 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	◎		スターター	◎		シート	○	運転席へ列
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウィンカー	◎	
排気	◎		坂道発進装置	△		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	○	ハンドルズレ	異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	△		エアサス	△		デフロック	△	
異音	◎		ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	△							

特記事項

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
3	3	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スペア	5						

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	パプコ	NO,116G4154		
その他 床アピトン張り 腰板鉄板張り三方 (300mm) ラッシング2段 左スライドドア				

外装状態	
ボデーコーション ◎有 ・ 無 ・ ()	フレーム番号 ◎確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび ◎無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	飛石 無 ・ ◎点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 ・ 不可)

外装状態は写真にてご確認ください。

